


Aide au montage SolarDelta 2008




Avertissements

- Cette notice de montage s'appuie sur un montage réel effectué au siège de Conergy France par des installateurs qualifiés.
- Ce toit est une structure de démonstration à faible hauteur. Lors d'une véritable installation, vous devez assurer votre sécurité (baudrier, ligne de vie, filet de sécurité...).
- Montage de modules photovoltaïques polycristallins en format paysage sur une structure Conergy SolarDelta.
- Cette notice doit être lue en intégralité avant l'installation.





Présentation des principales pièces du kit photovoltaïque







- 1 Tôles ondulées
- 2 Bande d'étanchéité inférieure
- 3 Bande d'étanchéité supérieure
- 4 Closoirs
- 5 Tôles latérales
- 6 Panneaux
- 7 Adaptateurs (paysage ou portrait)
- 8 Fixations QuickStone



Préparation de la toiture

- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose des tôles latérales
- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules
- **Finitions**



Détuilage





Détermination de la surface du champ






Préparation de la toiture

Pose des liteaux

- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose des tôles latérales
- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules
- **Finitions**



Reperage de la position du liteau de base



Positionner le liteau de base, en fonction du calpinage.



Attention

Veiller à un recouvrement minimal de 100-150 mm.



Attention

Liteaux préconisé de 38 mm d'épaisseur x 38 mm de largeur




Fixation du liteau de base



① Astuce

Utiliser un cordeau afin d'aligner le liteau





Détermination du liteau intermédiaire (suivant le plan de calpinage)






Fixation liteaux intermédiaires et supérieur





Fixation liteaux intermédiaires et supérieur (mode paysage)






Attention

L'espace inter liteaux dépend du module utilisé.

	POWER PLUS	Q125 PI	C 175
w	selon toiture		
х	995	664	1584
у	995	664	1584
Z	280	280	280



Fixation liteaux intermédiaires et supérieur (mode portrait)





Attention

L'espace inter liteaux dépend du module utilisé.

	POWER PLUS	Q125 PI	C 175
u	selon toiture		
v	821	900	1200
w	848	608	393
x	821	900	1200
у	145	40	40
z	280	280	280



- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux

Pose de la bande d'étanchéité

- Pose des tôles latérales
- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules
- **Finitions**




Fixation de la bande d'étanchéité








Mise en forme de la bande d'étanchéité







- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité

Pose de la première tôle latérale

- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules
- **Finitions**




Positionnement de la tôle latérale selon la forme des tuiles





Attention


Recouvrement de la tôle latérale sur la bande d'étanchéité mini : 15 cm








Fixation de la tôle latérale à l'aide de la patte de fixation





Astuce

Vérification de l'équerage de la tôle latérale par rapport au liteaux de base



- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose de la première tôle latérale

Pose des tôles ondulées

- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules
- **Finitions**



Mise en place des tôles ondulées






Juxtaposition du premier rang de tôles





Positionner la tôle latérale opposée





Alignement des tôles






- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose de la première tôle latérale
- Pose des tôles ondulées

Fixation des adaptateurs

- Pose des modules
- **Finitions**



Pose des adaptateurs (mode portrait)





Pose des adaptateurs (mode paysage)



<a> Attention

Positionner l'adaptateur suivant le cordeau de repérage du liteau de base







Insertion du closoir





Conseil

Positionnement, fixation des adaptateurs et insertion du closoir simultanément



Pose de la tôle supérieure à l'aide de la languette de maintien



Nota

La languette sera laissée sur place : NON RECUPERABLE (1 par tôle)





Fixation des autres adapdateurs selon selon le même procédé





Attention

Le déplacement directe sur la tôle est déconseillé.



Pose de la tôle supérieure d'étanchéité (plate ondulée)








Fixation des adaptateurs supérieurs







Fixation des calottes





La structure est maintenant montée






- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose de la première tôle latérale
- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs

Pose des modules

Finitions




Test des modules avant pose - Uvoc





Positionnement des modules photovoltaïques (mode portrait)






Positionnement des modules photovoltaïques (mode paysage)





Fixation des modules inférieurs







Connexion des modules





Fixation des modules sur l'adaptateur à l'aide de la fixation inter-module





Placement des autres panneaux





Mise de la structure à la terre




① Information

Methode de mise à la terre conseillée (pas de perte d'étanchéité)



Dégagement des câbles vers le boitier DC






- Préparation de la toiture
- Pose des liteaux
- Pose de la bande d'étanchéité
- Pose de la première tôle latérale
- Pose des tôles ondulées
- Fixation des adaptateurs
- Pose des modules

Finitions



Finitions







Le SolarDelta est désormais en place





Retuilage





Attention

Ajuster la couverture supérieure si necessaire (200 mm minimum de recouvrement)





Terminé!

